

Reverse Sensor (Active Sazaeh Pooyesh) - PARS

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
فشنگي دنده عقب	2200
بازر دنده عقب	2225
سنسور هشدار دنده عقب چپ	7510
سنسور هشدار دنده عقب راست	7512
لامپ دنده عقب چپ	2630
لامپ دنده عقب راست	2635

Reverse Sensor (Active Sazaeh Pooyesh) - PARS

